





Nouveautés

SEPTEMBRE 2021



Bougies de préchauffage

6 nouvelles références

Référence MGA	Affectations	Référence OEM	Photos
<u>BP780</u>	<i>KIA Sportage - MAZDA B</i>	6281-410002-20 15204-6551-1 30666-57301	
<u>BP785</u>	<i>HYUNDAI H100</i>	36710-42000 36710-42020 36710-42060	
<u>BP788</u>	<i>HYUNDAI Galloper, H1, H100, Satellite, Terracan - KIA K2500 - MITSUBISHI Canter, Colt, Galant, L200, L300, Lancer, Lancer F, Pajero, Space Runner, Space wagon - NISSAN Cabstar, Pick-up, Terrano, Urvan</i>	5023129 EZD 18 36710-42010 36710-42021	
<u>BP794</u>	<i>ISUZU Pick-up - OPEL Campo, Corsa, Vectra - SSANGYONG Family, Korando, Musso</i>	0324601 1360812 5-81410040-0 5-81410055-2	
<u>BP799</u>	<i>MAZDA 929, B, E</i>	5023133 SBA185366060 Y901097851 1273118C1	
<u>BP820</u>	<i>NISSAN Patrol</i>	11065-10T01	

ALLUMAGE / PRECHAUFFAGE