



# Nouveautés

Mai 2021












## BOUGIES

(allumage et préchauffage)

### Bougies de préchauffage

### 44 nouvelles références

Référence MGA	Affectations	Référence OEM	Photos
<b><u>BP765</u></b>	<i>Nissan Navara, Pathfinder, , , OPEL Movano, Vivaro - RENAULT Espace, , Laguna, Master, Modus, Mégane, Scenic, Trafic...</i>	11065-00Q0C 11065-00Q0B...	
<b><u>BP766</u></b>	<i>CHEVROLET Captiva, Cruze, Orlando - OPEL Antara</i>	25181860 22 47 23 68....	
<b><u>BP767</u></b>	<i>JEEP Patriot - MERCEDES Classe A, Classe B, Classe C, Classe CLA, Classe CLS, Classe E, Classe G, Classe GL, Classe GLC, Classe GLK..</i>	001 159 57 01 001 159 66 01...	
<b><u>BP768</u></b>	<i>HYUNDAI ix55 / Veracruz - VOLVO C30, C70, S40, S60, S80, V50, V60, V70, XC 60, XC 70, XC 90</i>	8653880 12 64 03 84....	
<b><u>BP774</u></b>	<i>TOYOTA 4-Runner, Cressida, Crown, Dyna, Hiace, Hilux, Land Cruiser, Starlet</i>	19850-54030 19850-54050....	
<b><u>BP775</u></b>	<i>DAIHATSU Charade, Rocky - TOYOTA Aven- sis, Camry, Carina, Corolla, Cressida, Dyna, Hiace, Hilux, Land Cruiser, Liteace, Model F</i>	19850-54071 19850-56022....	
<b><u>BP776</u></b>	<i>MITSUBISHI Canter, Montero, Pajero - NIS- SAN Bluebird, Laurel, Serena, Sunny, Trade, Vanette</i>	MD201632 ME201632....	
<b><u>BP777</u></b>	<i>NISSAN Patrol</i>	11065-V7203	
<b><u>BP778</u></b>	<i>ALFA ROMEO 145, 146, 156, 166 - FIAT Bra- va, Bravo, Marea, Multipla - LANCIA Kappa, Lybra</i>	46451951 60814613....	

ALLUMAGE / PRECHAUFFAGE



# Nouveautés

Mai 2021



Référence MGA	Affectations	Référence OEM	Photos
<b><u>BP779</u></b>	<i>MERCEDES Classe C, Classe E</i>	001 159 56 01 001 159 68 01..	
<b><u>BP781</u></b>	<i>NISSAN Cabstar, King Cab, Pick-up, Terrano</i>	11065-0W801 11065-65N01...	
<b><u>BP782</u></b>	<i>CHRYSLER Grand Voyager, Voyager - JEEP Cherokee</i>	05066840 AA 0 506 6840 AA..	
<b><u>BP783</u></b>	<i>MERCEDES Classe A, Vaneo</i>	88 900 718 000 159 27 01...	
<b><u>BP784</u></b>	<i>FIAT Brava, Bravo, Marea, Marengo - LANCIA Kappa</i>	46447610 71735459..	
<b><u>BP787</u></b>	<i>LAND ROVER Defender, Discovery, Range Rover</i>	000 150 00 81 ETC 8847...	
<b><u>BP789</u></b>	<i>Classe A, Classe C, Classe E</i>	88900724 001 159 15 01...	
<b><u>BP790</u></b>	<i>MITSUBISHI Colt - SMART Forfour</i>	001 159 46 01 MN960270...	
<b><u>BP791</u></b>	<i>SMART Fortwo - TOYOTA Land Cruiser, Picnic</i>	19850-67020 19850-67030...	
<b><u>BP792</u></b>	<i>SMART Fortwo</i>	88900719 660 159 00 01...	
<b><u>BP793</u></b>	<i>BEDFORD Midi - G.M.E. Midi - ISUZU Trooper - OPEL Astra, Campo, Corsa, Kadett, Monterey</i>	93 183 738 94 387 612...	

ALLUMAGE / PRECHAUFFAGE



# Nouveautés

Mai 2021



Référence MGA	Affectations	Référence OEM	Photos
<b><u>BP795</u></b>	CHEVROLET Captiva, Cruze, Epica, Nubira - OPEL Antara	96 440 144 4805511...	
<b><u>BP796</u></b>	HONDA Accord, CR-V, Civic, FR-V	12291-RBD-E01 12291-RBD-E011 M1...	
<b><u>BP797</u></b>	ALFA ROMEO Alfetta, Giulia - FIAT 131 - LAND ROVER Range Rover - NISSAN Patrol - ROVER 2000	4752281 5951880....	
<b><u>BP798</u></b>	FORD Maverick - NISSAN Cabstar, Pathfin- der, Serena, Terrano, Trade, Vanette	1952464 11063-31N00....	
<b><u>BP800</u></b>	MAZDA 323, 626, MPV, Mazda 5, Mazda 6, Premacy	RF20-18-601 RF2A-18-601	
<b><u>BP801</u></b>	CHRYSLER Grand Voyager - DODGE Nitro - JEEP Cherokee, Wrangler-CJ	068029 497AA K068029 497AA...	
<b><u>BP802</u></b>	FORD Escort, Fiesta, Orion	50032391 98498630....	
<b><u>BP803</u></b>	ISUZU Trooper - OPEL Campo, Frontera	8941751581 1338786....	
<b><u>BP804</u></b>	OPEL Vectra	90 464 737 12 14 322....	
<b><u>BP805</u></b>	LAND ROVER Defender, Discovery	ERR 6066 XH12-12A342-BA...	
<b><u>BP807</u></b>	MITSUBISHI L200, Pajero	1820A-006T 1820A-009....	




ALLUMAGE / PRECHAUFFAGE



# Nouveautés

Mai 2021



Référence MGA	Affectations	Référence OEM	Photos
<b><u>BP808</u></b>	<i>NISSAN Patrol, Urvan</i>	11065-C8600 11065-T8201....	
<b><u>BP809</u></b>	<i>TOYOTA Dyna, Hiace, Land Cruiser</i>	19850-56010 19850-56012...	
<b><u>BP810</u></b>	<i>MAZDA CX-5, Mazda 3, Mazda 6</i>	SH01-18-601 SH01-18-601A...	
<b><u>BP811</u></b>	<i>KIA Carnival</i>	36710-4X900	
<b><u>BP812</u></b>	<i>CITROEN Jumper - FIAT Croma</i>	7632587 50030185...	
<b><u>BP816</u></b>	<i>ISUZU Trooper - OPEL Monterey</i>	8-97143674-1 12 14 459...	
<b><u>BP817</u></b>	<i>MITSUBISHI ASX, L200, Lancer, Outlander</i>	1820A-019	

ALLUMAGE / PRECHAUFFAGE



# Nouveautés

Mai 2021



Référence MGA	Affectations	Référence OEM	Photos
<b><u>BP819</u></b>	AUDI A6 - TALBOT Sunbeam - VOLKSWAGEN Golf	1-82513043-0 1-82513043-1...	
<b><u>BP821</u></b>	NISSAN Patrol	11065-C0300 11065-T3400...	
<b><u>BP822</u></b>	MITSUBISHI Canter, Montero, Pajero	ME193890 ME203539...	
<b><u>BP823</u></b>	SUBARU Forester, Impreza, Legacy, XV	22439-AA000 22439-AA010...	
<b><u>BP824</u></b>	NISSAN Almera, Primera, Sunny	11065-57J00 11065-5C900...	
<b><u>BP825</u></b>	SSANGYONG Actyon, Actyon Sports, Kyron, Rodius	66415-90001 66415-90101...	

ALLUMAGE / PRECHAUFFAGE