











Nouveautés

JUILLET 2021



Bougies de préchauffage

10 nouvelles références

Référence MGA	Affectations	Référence OEM	Photos
<u>BP769</u>	AUDI A3, A4 - SEAT Alhambra, Altea, Cordoba, Ibiza, Leon, Toledo - SKODA Fabia, Octavia, Roomster, Superb - VOLKSWAGEN Crafter, Golf, Jetta, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touareg, Transporter	N 105 916 01 N 105 916 04 N 105 916 08	
<u>BP770</u>	NISSAN Cabstar, Interstar, Trade - R.V.I. Mascott - RENAULT Master, Master Propulsion	11065-DB000 11065-MA70A	
<u>BP772</u>	NISSAN Patrol	11065-V7202	
<u>BP773</u>	NISSAN Interstar, Patrol, Terrano, Trade	11065-2W202 11065-2W204	
<u>BP786</u>	PEUGEOT 403, 404, J7	12 14 300 5415813	
<u>BP806</u>	MAZDA Mazda BT50	WE01-18-601	
<u>BP813</u>	ISUZU D-Max	8-97326-046-0 8-98013-392-0	
<u>BP814</u>	HYUNDAI Santa Fé, Tucson, ix35 - KIA Carnival, Sedona, Sorento, Sportage	36710-2F000 36710-2F001	
<u>BP815</u>	HYUNDAI Accent, i20, i40, ix35 - KIA Carens, Optima, Sportage, Venga	36710-2A700	
<u>BP818</u>	HYUNDAI Santa Fé, ix35 - KIA Sorento, Sportage	36710-2F100 36710-2F100 QQH	